

143 - 30

Lafourche Parish Hospital

Golden Meadow

Louisiana

CURTIS & DAVIS, arquitectos

El nuevo hospital Lafourche Parish, con capacidad para veinticinco camas, posee unas instalaciones completas para atender a sus pacientes. En sus dependencias se distribuyen, además del Departamento administrativo, las salas de diagnósticos y tratamiento correspondientes a puericultura, cirugía, obstetricia, emergencia, consulta para externos y dependencias propias para médicos y enfermeras.

El edificio pretende conseguir el equilibrio entre su eficiencia médica, calidades constructivas y composición arquitectónica. Su ejemplo demuestra que un edificio económico, de líneas limpias y volúmenes puros, responde más a las demandas médicas y resuelve con mayor eficacia el problema que una construcción complicada.

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (CC-by)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es





situación

La sencillez de composición del conjunto y, sobre todo, del ala de enfermos, está magníficamente conseguida. Las habitaciones de los pacientes, orientadas de cara al sol, a la brisa y a las vistas, contribuyen a crear una atmósfera agradable y eficaz para el buen cuidado de los enfermos.

La composición exterior constituye la expresión directa de la distribución interior y del sistema estructural empleado. Sus acabados, tanto interiores como exteriores, han sido escogidos con vistas a su economía y facilidad de conservación.

Interiormente, los servicios hospitalarios acusan una separación eficaz de sus distintas dependencias, existiendo al mismo tiempo una adecuada articulación entre cada una de las mismas para facilitar sus enlaces y circulaciones. Una estudiada instalación de aire acondicionado contribuye a crear una atmósfera adecuada e impide la transmisión de olores y aires viciados.

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (CC-by)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

planta



1.—Terraza.
2.—Sala de espera.
3.—Oficina principal.
4.—Archivos.
5.—Administración.
6.—Hospitalización.
7.—Aseos.
8.—Enfermería niños.
9.—Vestuarios enfermeras.
10.—Almacén central.
11.—Esterilización.
12.—Almacenaje de anestésicos.
13.—Preparación del material esterilizado.
14.—Materiales.
15.—Reconocimiento.
16.—Laboratorio.
17.—Vestuarios médicos.
18.—Radiología.
19.—Quirófano.
20.—Entrega de material esterilizado.
21.—Fracturas.
22.—Tratamiento.
23.—Consulta.
24.—Convalecencia.
25.—Comedor enfermeras.
26.—Almacén general.
27.—Cocina.
28.—Nave de calderas.
29.—Aire acondicionado.
30.—Equipos y materiales.
31.—Limpieza de instrumental.

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (CC-by)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

detalle de escalera

1.—Escalones en celosía de superficie rugosa.
2.—Zanca metálica.
3.—Unión soldada.
4.—Perfil metálico embebido en un dado de hormigón.
5.—Pletina metálica.
6.—Frente de la pletina-peldaño.







© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (CC-by)



Se ha previsto la posible ampliación del edificio. La misma atención prestada a las circulaciones interiores han sido tenidas en cuenta en el exterior, previendo los diversos trayectos para cada función: visitantes, enfermos, personal y abastecimiento.

El edificio se eleva, sobre unos pilares rígidamente modulados, para formar una cámara aislante entre suelo y terreno, siendo accesible al mismo por medio de suaves rampas y pequeñas escaleras metálicas.

La horizontalidad del conjunto y perfecta modulación de sus sencillas fachadas contrastan, de forma acusada, con la frondosa vegetación circundante.

Fotos: FRANK LOTZ MILLER

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (CC-by)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es