


hospital, en Uazán

143 - 25



J. CHEMINEAU y J. FORCIOLI, arquitectos



Uazán, villa situada al norte de Marruecos, en el Rif, en una región bastante poblada, tiene 25.000 habitantes y reúne otros tantos de sus vecindades.


La construcción de este hospital en esta pequeña villa, vino a sustituir a una serie de antiguos pabellones dispersos, de acuerdo con el plan general francés, del año 1945, de defensa sanitaria civil.



Dado el carácter de los habitantes de la región, que apenas habían aceptado la hospitalización, era difícil prever la importancia de sus diferentes servicios. Por ello, su distribución se establece bajo conceptos de gran sencillez y movilidad: un bloque principal, a la vez médico y quirúrgico, de 80 a 100 camas; una pequeña maternidad con 10 camas, y un pabellón de infecciosos de 20 camas.


A la entrada de la propiedad, una pequeña edificación reúne al guarda, garajes y zona de estacionamiento; y en sus vecindades, se distribuyen las viviendas para el personal médico. La sencillez de programa y volumen de este hospital corresponde a su carácter territorial, destinado a la vigilancia sanitaria de la región, tratando la mayor parte de los casos y efectuando las evacuaciones oportunas al gran hospital central de Rabat.

En la planta baja del bloque principal se distribuyen, a un lado, los servicios de entrada, oficinas, cocinas y lavaderos; al otro, la consulta de externos, que funciona totalmente independiente del resto del conjunto, pudiendo en su capacidad atender trescientas consultas diarias, dividida en dos partes idénticas para hombres y mujeres.





situación

sección transversal



1. Entrada.—2. Recepción.—3. Vivienda guarda.—4. Aparcamiento.—5. Garaje de ambulancias.—6. Plaza.—7. Entrada al hospital.—8. Entrada consultorios externos.—9. Salida cadáveres.—10. Patio de servicio.—11. Pabellón de infecciosos.—12. Maternidad.—13. Vivienda del administrador.—14. Vivienda del jefe-médico.—15. Vivienda del médico adjunto.



plantas

Primera: 1. Rampa de acceso.—2. Vigilante.—3. Aseo.—4. Guarda de día.—5. Escalera de servicio.—6. Aseos.—7. Salas de hombres.—8. Salas de mujeres.—9. Habitaciones individuales.—10. Reanimación.—11. Entrada.—12. Vestuario quirúrgico.—13. Sala de aseo.—14. Pasadizo.—15. Radio.—16. Laboratorio de radio.—17 y 18. Esterilización.—19. Operaciones sépticas.—20. Operaciones asépticas.

Baja: 1. Entrada.—2. Recepción.—3. Secretaria.—4. Gerente.—5. Conserjería.—6. Jefe médico.—7. Salida al depósito mortuario.—8. Médico.—9. Farmacia.—10. Vestuario enfermeras.—11. Comedor de enfermeras.—12. Acceso a edificios anejos.—13. Higiene.—14. Vestuarios.—15. Clínica de urgencia.—16. Desinfección.—17. Vestuario de enfermos.—18. Grupo sanitario.—19. Ducha colectiva.—20. Ducha individual.—21. Mesas de operaciones.—22. Ropero.—23. Rampa de acceso al hospital.—24. Lencería.—25. Costura y repaso.—26. Entretenimiento.—27. Lavado.—28. Caída de ropa sucia.—29. Selección de ropa.—30. Caída de colchones.—31. Desinfección de colchones.—32. Oxígeno.—33. Aseos de personal.—34. Almacén.—35. Escalera de servicio.—36. Patio de servicio.—37. Recepción.—38. Administrador.—39. Reserva de legumbres frescas.—40. Cámara fría.—41. Reserva de legumbres secas.—42. Leña.—43. Vajilla.—44. Oficio.—45. Cocina.—46. Zona de trabajo.—47. Preparación de legumbres.—48 y 49. Almacenes.—50. Enfermera de guardia del Centro de consulta externa.—51. Sala de hombres.—52. Sala de mujeres.—53. Inyecciones.—54. Examen.—55. Pequeñas intervenciones.—56. Médico.—57. Auscultación.—58. Salida.—59. Aseos.—60. Laboratorio de farmacia.—61. Farmacia.—62. Radio.—63. Porche.




En la planta primera,
a la que se accede por una rampa de suave pendiente, se encuentra
la hospitalización dividida en tres partes:
hombres, mujeres (en salas colectivas de ocho a diez camas)
y clínica (siete habitaciones de una sola cama).
Todas las salas de enfermos están orientadas al sur,
dando sus ventanales a la galería de reposo que vuela sobre dicha fachada,
protegida por un fuerte voladizo de cornisa.




Detalles de la fachada sur

exteriores



Al norte: los corredores de distribución; aseos; oficio de la planta; y en el centro, los quirófanos preparados para efectuar todo tipo de operaciones. Las condiciones de clima y emplazamiento, así como la obtención de facilidades de entretenimiento y explotación, aconsejaron la elección de materiales simples: estructura de hormigón armado; muros de cerramiento de bloques y ladrillos; zócalos de mampostería de piedra local; revocos de mortero bastardo pintados a la cal; suelos de granito y de gres cerámica en los servicios, y pintura blanca en todos los interiores.






planta

Fotos: GILBERT BOUTEVEILLE

Con todo ello se ha conseguido resolver, con gran sentido funcional y estético, la construcción de este hospital, cuyos exteriores muestran un gran atractivo en su sencillez de líneas y fuertes contrastes de luces y sombras sobre sus limpios paramentos encalados. A la entrada, una pequeña marquesina protege la entrada del visitante y pone una nota audaz y alegre con sus formas recortadas.



interiores



Planta de hospitalización.
Grupos de aseos y servicios de entrada.

